



UZMANLIK RAPORU

Gönderen Makam	:	Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı
Evrak Tarih ve Sayısı	:	02.06.2015 – 95941815-2625-E.2015060217203281788
Evrak Kabul Tarihi	:	11.06.2015
Uzmanlık Birimi	:	Balistik İncelemeler Şube Müdürlüğü
İnceleme Tarihi	:	11.06.2015
KPL Olay Numarası	:	ANK-15-19428
Uzmanlık Numarası	:	BLS-15-03156
İnceleme Türü	:	Zırhlı Güvenlik Kabini İncelemesi
İnceleme Metodu	:	Balistik Materyal İnceleme Metotları
Rapor Sayfa Sayısı	:	2
İnceleme Konusu Bulgular	:	Hizmet Satışı Kapsamında, Vekon Prefabrike Yapı Çözümleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kendi tesislerinde yapmış olduğu Zırhlı Üniteler için EN 1063-BR7 Koruma seviyesinde koruma sağladığının tespiti için getirilen; - Bir (1) adet Zırhlı Güvenlik Kabini.

RAPOR

İnceleme Konusu Bulgular bölümünde belirtilen bir (1) adet numune zırhlı güvenlik kabinine; 11.06.2015 günü Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı Bomba İmha ve İncelemeler Şube Müdürlüğü Gölbaşı Açık Hava Atış Poligonunda test ve denemeler yapılmış ve alınan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

7.62x51 mm. çap ve tipinde (M61) Zırh Delici mermi çekirdeği ihtiva eden, MKE yapısı fişekler kullanarak 10 metre mesafeden yaklaşık 90 derecelik açıyla Zırhlı Güvenlik Kabininin;

-Kapının bulunduğu cephenin; Kapı yüzeyine (3) atış, kapı kilidine (1) atış, atış mazgalının bulunduğu kısma (1) atış, havalandırma menfezine (1) atış ve gövde-cam birleşimine (2) atış olmak üzere toplam (8) atış,

-Kapının bulunduğu cephenin solundaki cepheye; atış mazgalının bulunduğu kısma (1) atış, gövdeye (3) atış, cama (3) atış ve cam birleşimine (2) atış olmak üzere toplam (9) atış,

Yapılmış olup, atış yapılan camlarda sıçrak atmaların ve delinmenin meydana gelmediği, atış yapılan diğer kısımlarda da delinmenin meydana gelmediği,

Görölmüş ve tespit olunmuştur.

NOT: 1- Silahın ilk hızı ölçülememiştir.

2- Atış sonrası numune kabin firma görevlilerine teslim edilmiştir.





T. C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ



UZMANLIK RAPORU

KPL Olay Numarası : ANK-15-19428

Uzmanlık Numarası : ANK-BLS-15-03156

Havalandırma Menzefezi




Kapı Yüzeyi



Kapı Kilidi



Kapı Üstü Atış Mazgalı




Kapı Camı-Gövde Birleşimi



Kapı Camı




Yan Cephe Atış Mazgalı



Yan Cephe Gövde




Yan Cephe Camı



283036

Tarih
11.06.2015



164513
UZMAN

283036
ASİSTAN

Ankara KPL Müdürlüğü
06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: 0 312 462 95 12
Faks: 0 312 462 94 29
e-posta: ankarakpl@kpl.gov.tr

* Bu Rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
* İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
* Bu rapor, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ilgili makama gönderilmiş, diğer nüshası arşivlenmiştir.
* Yazışmalarınızda incelemeyi yapan laboratuvarı, olay ve uzmanlık numaralarını belirtiniz.